

ਦਫਤਰੀ ਹੁਕਮ ਨੰ: 565

/ SCN-118 to 120

ਮਿਤੀ: 4/8/23

**A)** ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੰਜੀ. ਫਤਿਹ ਪਾਲ ਸਿੰਘ (ਕੋਡ ਨੰ. 105905), ਵਧੀਕ ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਵੱਲੋਂ ਪੀ ਤੇ ਐਮ ਮੰਡਲ ਪੀ.ਐਸ.ਟੀ.ਸੀ.ਐਲ., ਮਲੋਟ ਵਿਖੇ ਬਤੌਰ ਵਧੀਕ ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤੀਆਂ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਅਣਗਹਿਲੀਆਂ/ ਕੁਤਾਹੀਆਂ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਨੋਟਿਸ ਨੰ. 118 ਮਿਤੀ: 13.12.2021 (ਸਾਂਝੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਧੀਨ) ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ:-

" ਉਹ (ਇੰਜੀ. ਫਤਿਹ ਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਕੋਡ ਨੰ. 105905) ਜਦੋਂ ਪੀ ਤੇ ਐਮ ਮੰਡਲ, ਪੀਐਸਟੀਸੀਐਲ, ਮਲੋਟ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿਖੇ ਬਤੌਰ ਵਧੀਕ ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਤੈਨਾਤ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਕੁਤਾਹੀਆਂ/ਅਣਗਹਿਲੀਆਂ/ਅਨਿਯਮਤਾਂ ਵਾਂਗ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।

- 1) ਉਹ (ਇੰਜੀ. ਫਤਿਹ ਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਕੋਡ ਨੰ. 105905) ਪੀ ਤੇ ਐਮ ਮੰਡਲ, ਪੀਐਸਟੀਸੀਐਲ, ਮਲੋਟ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿਖੇ ਬਤੌਰ ਵਧੀਕ ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਤੈਨਾਤ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਿਤੀ 5.9.2020 ਨੂੰ ਸਟਾਫ ਦੀਆਂ ਅਣਗਹਿਲੀਆਂ ਕਾਰਨ ਬਦਲਬਾਈ ਵਾਲੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ 132/11 ਕੇ.ਵੀ., 16/20 MVA T/F T-3 ਵਿੱਚ ਬਿਨ੍ਹਾ ਡੀਹਾਈਡਰੇਟ/ ਫਿਲਟਰ ਕੀਤੇ ਤੇਲ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਪਰਵਾਈਜਰੀ ਕਪੈਸਟੀ ਅਧੀਨ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
- 2) ਉਸ (ਇੰਜੀ. ਫਤਿਹ ਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਕੋਡ ਨੰ. 105905) ਵੱਲੋਂ ਉਕਤ ਅਨੁਸਾਰ ਡਿਊਟੀ ਪ੍ਰਤੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ/ ਅਣਗਹਿਲੀ ਵਰਤਣ ਕਾਰਨ ਉਸਨੇ ਇੰਮਪਲਾਈਜ ਕੰਡਕਟ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ, 1971 ਦੇ ਵਿਨਿਯਮ 4.1.(ii), (iii) ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ।

ਉਪਰੋਕਤ ਅਣਗਹਿਲੀਆਂ/ਕੁਤਾਹੀਆਂ, ਅਧਿਕਾਰੀ (ਇੰਜੀ. ਫਤਿਹ ਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਕੋਡ ਨੰ. 105905) ਵਿਰੁੱਧ ਪੰ:ਰਾ:ਬਿ:ਬੋ: (ਹੁਣ ਪੰ:ਸ:ਟ:ਕਾ:ਲਿ:) Employee Punishment & appeal Regulation-1971 ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ-10 ਜੋ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ-5 (i) ਤੋਂ (iv) ਨਾਲ ਪੜਿਆ ਜਾਵੇ) ਅਧੀਨ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।"

**B)** ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੰਜੀ. ਅੱਕੂ ਸ਼ਰਮਾ (ਕੋਡ ਨੰ. 501092), ਸਹਾਇਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਵੱਲੋਂ 220 ਕੇਵੀ ਸ/ਸ, ਪੀ.ਐਸ.ਟੀ.ਸੀ.ਐਲ., ਅਬੋਹਰ ਵਿਖੇ ਬਤੌਰ ਸਹਾਇਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤੀਆਂ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਅਣਗਹਿਲੀਆਂ/ ਕੁਤਾਹੀਆਂ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਨੋਟਿਸ ਨੰ. 119 ਮਿਤੀ: 13.12.2021 (ਸਾਂਝੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਧੀਨ) ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ:-

"ਉਹ (ਇੰਜੀ. ਅੱਕੂ ਸ਼ਰਮਾ, ਕੋਡ ਨੰ. 501092) ਜਦੋਂ 220 ਕੇਵੀ ਸ/ਸ ਅਬੋਹਰ ਵਿਖੇ ਬਤੌਰ ਐਸਐਸਈ ਤੈਨਾਤ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਕੁਤਾਹੀਆਂ/ਅਣਗਹਿਲੀਆਂ/ਅਨਿਯਮਤਾਂ ਵਾਂਗ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।

ਉਹ (ਇੰਜੀ. ਅੱਕੂ ਸ਼ਰਮਾ, ਕੋਡ ਨੰ. 501092) 220 ਕੇਵੀ ਸ/ਸ ਅਬੋਹਰ ਵਿਖੇ ਬਤੌਰ ਐਸਐਸਈ ਤੈਨਾਤ ਸੀ। ਮਿਤੀ 5.9.2020 ਨੂੰ ਜੇਈ ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜਿਆਣੀ ਵੱਲੋਂ 132/11 ਕੇ.ਵੀ., 16/20 MVA ਟ/ਫ T-3 ਦਾ low oil level alarm ਆਇਆ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਪਾਏ ਜਾਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ (ਇੰਜੀ. ਅੱਕੂ ਸ਼ਰਮਾ, ਕੋਡ ਨੰ. 501092) ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪ੍ਰਮਿਟ ਨੰ. 56 ਸਮਾਂ 19:10 ਤੋਂ 20:10 ਰਾਹੀਂ ਟ/ਫ T-3 ਵਿੱਚ 160 ਲੀਟਰ ਤੇਲ ਬਦਲਵਾਈ ਵਾਲੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸਨੂੰ dehydrate/ filter ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪਾਵਰ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਦੇ ਡੈਮੇਜ ਹੋਣ ਦੀ ਪਤਤਾਲ ਲਈ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਦੇ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਲਈ ਉਸਨੂੰ (ਇੰਜੀ. ਅੱਕੂ ਸ਼ਰਮਾ, ਕੋਡ ਨੰ. 501092) ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ

ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਤੀ 05.09.2020 ਨੂੰ ਤੇਲ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ dehydrate ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਬੱਦਲਵਾਈ ਵਾਲੇ ਮੋਸਮ ਦੌਰਾਨ ਟ/ਫ T-3 ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ ਸੀ।

ਉਸ (ਇੰਜੀ: ਅੱਕੂ ਸ਼ਰਮਾ, ਕੋਡ ਨੰ. 501092) ਵਲੋਂ ਉਕਤ ਅਨੁਸਾਰ ਡਿਊਟੀ ਪ੍ਰਤੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ/ ਅਣਗਹਿਲੀ ਵਰਤਣ ਕਾਰਨ ਉਸਨੇ ਇੰਮਪਲਾਈਜ਼ ਕੰਡਕਟ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ, 1971 ਦੇ ਵਿਨਿਯਮ 4.1.(ii), 4.2 (ii) ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ।

ਉਪਰੋਕਤ ਅਣਗਹਿਲੀਆਂ/ਕੁਤਾਹੀਆਂ, ਅਧਿਕਾਰੀ (ਇੰਜੀ: ਅੱਕੂ ਸ਼ਰਮਾ, ਕੋਡ ਨੰ. 501092) ਵਿਰੁੱਧ ਪੰ:ਰਾ:ਬਿ:ਬੋ: (ਹੁਣ ਪੰ:ਸ:ਟ:ਕਾ:ਲਿ:) Employee Punishment & appeal Regulation-1971 ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ-10 ਜੋ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ-5 (i) ਤੋਂ (iv) ਨਾਲ ਪੜਿਆ ਜਾਵੇ) ਅਧੀਨ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। "

C) ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜਿਆਣੀ (ਆਈ.ਡੀ.ਨੰ. 601232), ਜੇਈ ਵੱਲੋਂ 220 ਕੇਵੀ ਸ/ਸ, ਪੀ.ਐਸ.ਟੀ.ਸੀ.ਐਲ., ਅਬੋਹਰ ਵਿਖੇ ਬਤੌਰ ਜੇਈ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤੀਆਂ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਅਣਗਹਿਲੀਆਂ/ ਕੁਤਾਹੀਆਂ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਨੋਟਿਸ ਨੰ. 120 ਮਿਤੀ: 13.12.2021 (ਸਾਂਝੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਧੀਨ) ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ:-

" ਉਹ (ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜਿਆਣੀ, ਕੋਡ ਨੰ. 601232) ਜਦੋਂ 220 ਕੇਵੀ ਸ/ਸ ਅਬੋਹਰ ਵਿਖੇ ਬਤੌਰ ਜੇਈ ਤੈਨਾਤ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆ ਕੁਤਾਹੀਆਂ/ਅਣਗਹਿਲੀਆਂ/ਅਨਿਯਮਤਾਂ ਵਾਂਗ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।

ਉਹ (ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜਿਆਣੀ, ਕੋਡ ਨੰ. 601232) 220 ਕੇਵੀ ਸ/ਸ ਅਬੋਹਰ ਵਿਖੇ ਬਤੌਰ ਜੇਈ ਤੈਨਾਤ ਸੀ। ਮਿਤੀ 05.09.2020 ਨੂੰ ਉਸ ਵਲੋਂ (ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜਿਆਣੀ, ਕੋਡ ਨੰ. 601232) 132/11 ਕੇ.ਵੀ., 16/20 MVA ਟ/ਫ T-3 ਦਾ low oil level alarm ਆਇਆ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਿਮਿਟ ਨੰ. 56 ਸਮਾਂ 19:10 ਤੋਂ 20:10 ਰਾਹੀਂ ਟ/ਫ T-3 ਵਿੱਚ 160 ਲੀਟਰ ਤੇਲ ਬੱਦਲਵਾਈ ਵਾਲੇ ਮੋਸਮ ਦੌਰਾਨ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸਨੂੰ dehydrate/filter ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪਾਵਰ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਦੇ ਡੈਮੇਜ ਹੋਣ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਦੇ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਲਈ ਉਸਨੂੰ (ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜਿਆਣੀ, ਕੋਡ ਨੰ. 601232) ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਤੀ 05.09.2020 ਨੂੰ ਤੇਲ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ dehydrate ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਬੱਦਲਵਾਈ ਵਾਲੇ ਮੋਸਮ ਦੌਰਾਨ ਟ/ਫ T-3 ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਸੀ।

ਉਸ (ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜਿਆਣੀ, ਕੋਡ ਨੰ. 601232) ਵਲੋਂ ਉਕਤ ਅਨੁਸਾਰ ਡਿਊਟੀ ਪ੍ਰਤੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ/ ਅਣਗਹਿਲੀ ਵਰਤਣ ਕਾਰਨ, ਉਸਨੇ ਇੰਮਪਲਾਈਜ਼ ਕੰਡਕਟ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ, 1971 ਦੇ ਵਿਨਿਯਮ 4.1.(ii), 4.2 (ii) ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ।

ਉਪਰੋਕਤ ਅਣਗਹਿਲੀਆਂ/ਕੁਤਾਹੀਆਂ, ਕਰਮਚਾਰੀ (ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜਿਆਣੀ, ਕੋਡ ਨੰ. 601232) ਵਿਰੁੱਧ ਪੰ:ਰਾ:ਬਿ:ਬੋ: (ਹੁਣ ਪੰ:ਸ:ਟ:ਕਾ:ਲਿ:) Employee Punishment & appeal Regulation-1971 ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ-10 ਜੋ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ-5 (i) ਤੋਂ (iv) ਨਾਲ ਪੜਿਆ ਜਾਵੇ) ਅਧੀਨ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।"

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਨੋਟਿਸ ਨੰ: 118 ਤੋਂ 120 ਮਿਤੀ 13.12.2021 (ਸਾਂਝੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਧੀਨ) ਸਬੰਧੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕੇਸ ਨੂੰ ਵਾਚਣ ਉਪਰੰਤ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜੀ ਵਲੋਂ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ:-

- 1) ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਨੋਟਿਸ ਨੰ. : 118 ਮਿਤੀ: 13.12.2021 ਵਿਰੁੱਧ ਇੰਜੀ. ਫਤਿਹ ਪਾਲ ਸਿੰਘ (ਕੋਡ ਨੰ. 105905), ਵਧੀਕ ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ : *One increment without cumulative effect be stopped.*
- 2) ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਨੋਟਿਸ ਨੰ. : 119 ਮਿਤੀ: 13.12.2021 ਵਿਰੁੱਧ ਇੰਜੀ. ਅੱਕੂ ਸ਼ਰਮਾ (ਕੋਡ ਨੰ. 501092), ਸਹਾਇਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ: *Two increments without cumulative effect be stopped.*
- 3) ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਨੋਟਿਸ ਨੰ. : 120 ਮਿਤੀ: 13.12.2021 ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜਿਆਣੀ (ਆਈ.ਡੀ.ਨੰ. 601232), ਜੇਈ : *Two increments without cumulative effect be stopped.*

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਦਰਸਾਈਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਫਤਰ ਵਲੋਂ ਦਫਤਰੀ ਹੁਕਮ ਨੰ. 942 ਮਿਤੀ 05.12.2022 ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।



ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੰਜੀ. ਫਤਿਹ ਪਾਲ ਸਿੰਘ (ਕੋਡ ਨੰ. 105905, ਵਧੀਕ ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ), ਇੰਜੀ. ਅੱਕੂ ਸ਼ਰਮਾ (ਕੋਡ ਨੰ. 501092, ਸਹਾਇਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ) ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜਿਆਣੀ (ਆਈ.ਡੀ.ਨੰ. 601232, ਜੇ.ਈ) ਵੱਲੋਂ 'ਪੀ.ਐਸ.ਟੀ.ਸੀ. ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਅਪੀਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਜ਼, 1971' ਦੇ ਵਿਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ, ਉਪਰੋਕਤ ਦਰਸਾਈਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ (ਦਫਤਰੀ ਹੁਕਮ ਨੰ. 942 ਮਿਤੀ 05.12.2022) ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੰਜੀ. ਫਤਿਹ ਪਾਲ ਸਿੰਘ (ਕੋਡ ਨੰ. 105905, ਵਧੀਕ ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ), ਇੰਜੀ. ਅੱਕੂ ਸ਼ਰਮਾ (ਕੋਡ ਨੰ. 501092, ਸਹਾਇਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ) ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜਿਆਣੀ (ਆਈ.ਡੀ.ਨੰ. 601232, ਜੇ.ਈ) ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਉਤੇ ਸਬੰਧਤ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (i.e. ਉਪ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ/ ਪੀ ਤੇ ਐਮ ਹਲਕਾ, ਪੀ.ਐਸ.ਟੀ.ਸੀ.ਐਲ., ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ/ ਪੀ ਤੇ ਐਮ, ਪੀ.ਐਸ.ਟੀ.ਸੀ.ਐਲ., ਲੁਧਿਆਣਾ) ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਟਿਪਣੀਆਂ ਦਿਤੀਆ ਗਈਆਂ।


ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਟਿਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ, ਮੁਕੰਮਲ ਕੇਸ (EIC/HIS&D ਅਜੰਡਾ ਨੰ. 09 ਮਿਤੀ 30.05.2023) ਨੂੰ ਅਪੀਲੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬੀ.ਓ.ਡੀ., ਪੀ.ਐਸ.ਟੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਵਿਚਾਰਨ ਅਤੇ ਅਗਲੇਰੇ ਹੁਕਮਾਂ/ ਫੈਸਲੇ ਹਿਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੀ.ਓ.ਡੀ., ਪੀ.ਐਸ.ਟੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਉਪਰੋਕਤ ਅਜੰਡੇ ਨੂੰ ਵਾਚਣ ਉਪਰੰਤ, ਆਪਣੀ 78<sup>ਵੀਂ</sup> ਮੀਟਿੰਗ ਮਿਤੀ 24.06.2023 ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ 3 ਨੰ: ਅਪੀਲਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਫੈਸਲਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ:-

"Board perused the agenda put up by EIC/HIS&D and after detailed deliberations rejected the appeals filed by Er. Fateh Pal Singh, Code no. 105905, Additional Superintending Engineer, Er. Akku Sharma, Code no. 501092, Assistant Executive Engineer and Sh. Rajesh Kumar Jiyani, ID No. 601232, JE."

ਇਸ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ, ਇੰਜੀ. ਫਤਿਹ ਪਾਲ ਸਿੰਘ (ਕੋਡ ਨੰ. 105905, ਵਧੀਕ ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ), ਇੰਜੀ. ਅੱਕੂ ਸ਼ਰਮਾ (ਕੋਡ ਨੰ. 501092, ਸਹਾਇਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ) ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜਿਆਣੀ (ਆਈ.ਡੀ.ਨੰ. 601232, ਜੇ.ਈ) ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਫਤਰ ਦੇ ਦਫਤਰੀ ਹੁਕਮ ਨੰ: 942 ਮਿਤੀ: 05.12.2022 ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਹੁਕਮ ਅਪੀਲੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

  
ਉਪ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀ./ ਐਚ.ਆਰ.ਡੀ. ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ,  
ਪੀ.ਐਸ.ਟੀ.ਸੀ.ਐਲ., ਪਟਿਆਲਾ।

ਪਿੱਠ ਅੰਕਣ ਨੰ: 11017/37

/ SCN-118 to 120

ਮਿਤੀ : 4/8/23

ਉਪਰੋਕਤ ਦਾ ਉਤਾਰਾ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਅਗੇਤਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹਿਤ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ:-

1. ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ/ ਪੀ ਤੇ ਐਮ, ਪੀ.ਐਸ.ਟੀ.ਸੀ.ਐਲ., ਲੁਧਿਆਣਾ।
2. ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ/ ਐਚ.ਆਰ.ਡੀ, ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ., ਪਟਿਆਲਾ।
3. ਉਪ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ/ ਤਕਨੀਕੀ, ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ., ਪਟਿਆਲਾ।
4. ਉਪ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ/ ਪੀ ਤੇ ਐਮ ਹਲਕਾ, ਪੀ.ਐਸ.ਟੀ.ਸੀ.ਐਲ., ਬਠਿੰਡਾ ਨੂੰ 3 ਨੰ: ਵਾਧੂ ਕਾਪੀਆਂ ਭੇਜਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਜੀ: ਫਤਿਹ ਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਕੋਡ ਨੰ. 105905, ਵਧੀਕ ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ; ਇੰਜੀ: ਅੱਕੂ ਸ਼ਰਮਾ, ਕੋਡ ਨੰ. 501092, ਸਹਾਇਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜਿਆਣੀ, ਕੋਡ ਨੰ. 601232, ਜੇ.ਈ. ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਕਾਪੀ ਸੌਂਪ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਰਸੀਦ, ਪ੍ਰਤੀ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣੀਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ।
5. ਉਪ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ/ ਗਰਿਡ ਉਸਾਰੀ ਹਲਕਾ, ਪੀ.ਐਸ.ਟੀ.ਸੀ.ਐਲ., ਲੁਧਿਆਣਾ।

Registered

6. ਉਪ ਮੁੱਖ ਲੇਖਾ ਅਫਸਰ/ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਫੰਡਜ਼, ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ., ਪਟਿਆਲਾ।
7. ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ/ ਸੇਵਾਵਾਂ-1, ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ, ਪਟਿਆਲਾ।
8. ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ/ ਸੇਵਾਵਾਂ-3, ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ, ਪਟਿਆਲਾ।

Registered

9. ਵਧੀਕ ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ/ ਪੀ ਤੇ ਐਮ ਮੰਡਲ, ਪੀ.ਐਸ.ਟੀ.ਸੀ.ਐਲ., ਮਲੋਟ।
10. ਵਧੀਕ ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ/ ਪੀ ਤੇ ਐਮ ਮੰਡਲ, ਪੀ.ਐਸ.ਟੀ.ਸੀ.ਐਲ., ਬਠਿੰਡਾ।
11. ਵਧੀਕ ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ/ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ (ਪੀ ਤੇ ਆਰ), ਪੀ.ਐਸ.ਟੀ.ਸੀ.ਐਲ., ਪਟਿਆਲਾ।
12. ਸੀਨੀ.ਕਾ:ਕਾ:ਇੰਜੀ:/ ਪ੍ਰਸੋਨਲ, ਪੀ.ਐਸ.ਟੀ.ਸੀ.ਐਲ., ਪਟਿਆਲਾ।
13. ਉਪ ਸਕੱਤਰ/ ਅਮਲਾ, ਪੀ.ਐਸ.ਟੀ.ਸੀ.ਐਲ., ਪਟਿਆਲਾ।

14. ਡਿਪਟੀ ਮੈਨੇਜਰ/ ਗੁਪਤ ਗਜਟੀ ਭਾਗ, ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ, ਪਟਿਆਲਾ।

15. ਲੇਖਾ ਅਫਸਰ/ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਲੇਖਾ, ਪੀ.ਐਸ.ਟੀ.ਸੀ.ਐਲ, ਪਟਿਆਲਾ।

16. ਲੇਖਾ ਅਫਸਰ/ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਲੇਖਾ, ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ, ਪਟਿਆਲਾ।

17. ਉਪ ਸਕੱਤਰ/ ਜ਼ੋਨ-ਟੀ, ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ, ਪਟਿਆਲਾ।


18. ਐਸ.ਐਸ.ਈ./ 220 ਕੇ.ਵੀ. ਸ/ਸ, ਪੀ.ਐਸ.ਟੀ.ਸੀ.ਐਲ., ਅਬੋਹਰ।

19. ਇੰਜੀ: ਫਤਿਹ ਪਾਲ ਸਿੰਘ (ਕੋਡ ਨੰ. 105905), ਵਧੀਕ ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ/ ਪੀ ਤੇ ਐਮ ਮੰਡਲ, ਪੀ.ਐਸ.ਟੀ.ਸੀ.ਐਲ., ਬਠਿੰਡਾ।

20. ਇੰਜੀ: ਅੱਕੂ ਸ਼ਰਮਾ (ਕੋਡ ਨੰ. 501092), ਸਹਾਇਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ/ 220 ਕੇ.ਵੀ ਸਬ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਕਟੋਚੇਵਾਲਾ ਅਧੀਨ ਪੀ ਤੇ ਐਮ ਮੰਡਲ, ਪੀ.ਐਸ.ਟੀ.ਸੀ.ਐਲ., ਮਲੋਟ।

21. ਸ਼੍ਰੀ ਰਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜਿਆਣੀ (ਆਈ.ਡੀ. ਨੰ. 601232), ਜੇ.ਈ./ 220 ਕੇ.ਵੀ ਸਬ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਅਬੋਹਰ ਅਧੀਨ ਪੀ ਤੇ ਐਮ ਮੰਡਲ, ਪੀ.ਐਸ.ਟੀ.ਸੀ.ਐਲ., ਮਲੋਟ।

ਨੱਥੀ/ ਉਪਰੋਕਤ ਅਨੁਸਾਰ  
(ਲੜੀ ਨੰ: 4 ਲਈ)



ਉਪ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀ:/ ਐਚ.ਆਰ. ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ,  
ਪੀ.ਐਸ.ਟੀ.ਸੀ.ਐਲ, ਪਟਿਆਲਾ।

ਸੀ.ਸੀ. 11038/43  
4/8/23

- 1) ਸੀਨੀ: ਨਿੱਜੀ ਸਕੱਤਰ ਟੂ ਸੀ.ਐਮ.ਡੀ, ਪੀ.ਐਸ.ਟੀ.ਸੀ.ਐਲ, ਪਟਿਆਲਾ ਜੀ।
- 2) ਸੀਨੀ: ਨਿੱਜੀ ਸਕੱਤਰ ਟੂ ਸੀ.ਐਮ.ਡੀ, ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ, ਪਟਿਆਲਾ ਜੀ।
- 3) ਸੀਨੀ: ਨਿੱਜੀ ਸਕੱਤਰ ਟੂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ/ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ, ਪੀ.ਐਸ.ਟੀ.ਸੀ.ਐਲ, ਪਟਿਆਲਾ ਜੀ।
- 4) ਸੀਨੀ: ਨਿੱਜੀ ਸਕੱਤਰ ਟੂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ/ ਟੈਕਨੀਕਲ, ਪੀ.ਐਸ.ਟੀ.ਸੀ.ਐਲ, ਪਟਿਆਲਾ ਜੀ।
- 5) ਕੰਪਨੀ ਸਕੱਤਰ/ ਪੀ.ਐਸ.ਟੀ.ਸੀ.ਐਲ., ਪਟਿਆਲਾ।