

Office Order No: 349

Dated: 04/05/23

A) Charge-Sheet no. 112 dated 13.05.2021 was issued to Er. Nirmal Singh [Code no: 107257, Addl. SE], under common proceedings [with CS no. 113 & 114 dated 13.05.2021] for the discrepancies made by him during his posting at P&M Division, PSTCL, Mandi Gobindgarh-1; wherein the following charges were leveled:-

" 1. ਤੁਹਾਡੇ ਵਲੋਂ ਮਿਤੀ 19.01.2021 ਨੂੰ 220ਕੇਵੀ ਸ/ਸ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ-1 ਵਿਖੇ ਲਗਭੱਗ 17.15 ਵਜੇ 220ਕੇਵੀ ਬਸ ਬਾਰ-1 ਅਤੇ 2 ਤੋਂ ਚਲਦੇ ਸਾਰੇ 220ਕੇਵੀ ਸਰਕਟਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ 220/66ਕੇਵੀ ਦੇ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰਾਂ ਦੇ ਟਰਿਪ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਸਲ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਛੁਪਾਇਆ ਗਿਆ:-

- 220ਕੇਵੀ ਆਰ.ਟੀ.ਪੀ.-1 ਸਰਕਟ ਦੀ ਬੇਅ ਦੇ ਬਸ ਬਾਰ ਆਈਸੋਲੇਟਰ ਤੋਂ ਸਰਕਟ ਬ੍ਰੇਕਰ ਦੇ ਰੇਡ ਫੇਸ ਦੇ ਜੰਪਰ ਦਾ ਕਲੈੱਪ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਕੇ ਆਈਸੋਲੇਟਰ ਸਟਰਕਚਰ ਨਾਲ ਅਰਥ ਹੋਣਾ।
- 220ਕੇਵੀ ਅਮਲੋਹ-ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਲਾਈਨ ਦੀ ਟਰਿਪਿੰਗ।
- 220 ਕੇਵੀ ਬੱਸੀ ਪਠਾਣਾ-ਆਰ.ਟੀ.ਪੀ. ਲਾਈਨ ਦੀ ਟਰਿਪਿੰਗ।

2. ਤੁਹਾਡੇ ਵਲੋਂ 220ਕੇਵੀ ਸ/ਸ ਜੀ-1/ ਹੈਡ ਕੁਆਟਰ ਵਿਖੇ ਮੈਂਟੀਨੈਂਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁਝ ਕੇ ਅੱਖੋਂ ਪੁੱਛੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਿਤੀ 19.01.2021 ਨੂੰ 220 ਕੇਵੀ ਜੀ-1, ਅਮਲੋਹ ਅਤੇ ਬੱਸੀ ਪਠਾਣਾ ਵਿਖੇ ਬਲੈਕ ਆਊਟ ਹੋਇਆ।

3. 220ਕੇਵੀ ਸ/ਸ ਜੀ-1 ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰੁਟੀਨ ਮੈਂਟੀਨੈਂਸ ਦੌਰਾਨ ਈ.ਐਮ.ਆਰ. ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰਾਂ ਦੀ ਆਈ.ਆਰ. ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਸਿਲੀਕਾ ਜੈਲ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸਬੰਧੀ ਜਾਅਲੀ ਇੰਦਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁਝ ਕੇ ਅੱਖੋਂ ਪੁੱਛੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਭਾਵ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸ/ਸ ਦੀ ਮੈਂਟੀਨੈਂਸ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਪੱਧਰ ਬਹੁਤ ਨੀਵਾਂ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ।

ਤੁਹਾਡੇ (ਇੰਜ: ਨਿਚਮਲ ਸਿੰਘ, ਵਧੀਕ ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ) ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਪਰੋਕਤ ਅਣਗਹਿਲੀਆਂ/ ਕੁਤਾਹੀਆਂ/ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਇਸ ਕਦਰ ਹਨ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਅਪੀਲ ਵਿਨਿਯਮ-1971 ਦੇ ਵਿਨਿਯਮ 05 (v ਤੋਂ ix) ਜੋ ਕਿ ਵਿਨਿਯਮ 08 ਨਾਲ ਪੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਅਧੀਨ ਅਨੁਸ਼ਾਸ਼ਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। "

B) Charge-Sheet no. 113 dated 13.05.2021 was issued to Er. Vikramjit Singh [Code no: 501059, AEE], under common proceedings [with CS no. 112 & 114 dated 13.05.2021] for the discrepancies made by him during his posting at 220 KV Sub Station, PSTCL, Mandi Gobindgarh-1 ; wherein the following charges were leveled:-

"1. ਤੁਹਾਡੇ ਵਲੋਂ ਮਿਤੀ 19.01.2021 ਨੂੰ 220ਕੇਵੀ ਸ/ਸ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ-1 ਵਿਖੇ ਲਗਭੱਗ 17.15 ਵਜੇ 220ਕੇਵੀ ਬਸ ਬਾਰ-1 ਅਤੇ 2 ਤੋਂ ਚਲਦੇ ਸਾਰੇ 220ਕੇਵੀ ਸਰਕਟਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ 220/66ਕੇਵੀ ਦੇ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰਾਂ ਦੇ ਟਰਿਪ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਸਲ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਛੁਪਾਇਆ ਗਿਆ:-

- 220ਕੇਵੀ ਆਰ.ਟੀ.ਪੀ.-1 ਸਰਕਟ ਦੀ ਬੇਅ ਦੇ ਬਸ ਬਾਰ ਆਈਸੋਲੇਟਰ ਤੋਂ ਸਰਕਟ ਬ੍ਰੇਕਰ ਦੇ ਰੇਡ ਫੇਸ ਦੇ ਜੰਪਰ ਦਾ ਕਲੈੱਪ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਕੇ ਆਈਸੋਲੇਟਰ ਸਟਰਕਚਰ ਨਾਲ ਅਰਥ ਹੋਣਾ।
- 220ਕੇਵੀ ਅਮਲੋਹ-ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਲਾਈਨ ਦੀ ਟਰਿਪਿੰਗ।
- 220 ਕੇਵੀ ਬੱਸੀ ਪਠਾਣਾ-ਆਰ.ਟੀ.ਪੀ. ਲਾਈਨ ਦੀ ਟਰਿਪਿੰਗ।

2. ਤੁਹਾਡੇ ਵਲੋਂ 220ਕੇਵੀ ਸ/ਸ ਜੀ-1 ਵਿਖੇ ਮੈਂਟੀਨੈਂਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁਝ ਕੇ ਅੱਖੋਂ ਪੁੱਛੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਿਤੀ 19.01.2021 ਨੂੰ 220ਕੇਵੀ ਜੀ-1, ਅਮਲੋਹ ਅਤੇ ਬੱਸੀ ਪਠਾਣਾ ਵਿਖੇ ਬਲੈਕ ਆਊਟ ਹੋਇਆ।

3. 220ਕੇਵੀ ਸ/ਸ ਜੀ-1 ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰੁਟੀਨ ਮੈਂਟੀਨੈਂਸ ਦੌਰਾਨ ਈ.ਐਮ.ਆਰ. ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰਾਂ ਦੀ ਆਈ.ਆਰ. ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਸਿਲੀਕਾ ਜੈਲ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸਬੰਧੀ ਜਾਅਲੀ ਇੰਦਰਾਜ ਜਾਣਬੁਝ ਕੇ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸ/ਸ ਦੀ ਮੈਂਟੀਨੈਂਸ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਪੱਧਰ ਬਹੁਤ ਨੀਵਾਂ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ।

ਤੁਹਾਡੇ (ਇੰਜ: ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਹਾਇਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ) ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਪਰੋਕਤ ਅਣਗਹਿਲੀਆਂ/ ਕੁਤਾਹੀਆਂ/ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਇਸ ਕਦਰ ਹਨ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਅਪੀਲ ਵਿਨਿਯਮ-1971 ਦੇ ਵਿਨਿਯਮ 05 (v ਤੋਂ ix) ਜੋ ਕਿ ਵਿਨਿਯਮ 08 ਨਾਲ ਪੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਅਧੀਨ ਅਨੁਸ਼ਾਸ਼ਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। "

C) Charge-Sheet no. 114 dated 13.05.2021 was issued to Sh. Varinderpal Singh, JE, ID no: 603106 [under 'common proceedings with CS no. 112 & 113 dated 13.05.2021'] for the discrepancies made by him during his posting at 220 KV Sub Station, PSTCL, Mandi Gobindgarh-1 ; wherein the following charges were leveled:-

"1. ਤੁਹਾਡੇ ਵਲੋਂ ਮਿਤੀ 19.01.2021 ਨੂੰ 220ਕੇਵੀ ਸ/ਸ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ-1 ਵਿਖੇ ਲਗਭੱਗ 17.15 ਵਜੇ 220ਕੇਵੀ ਬਸ ਬਾਰ-1 ਅਤੇ 2 ਤੋਂ ਚਲਦੇ ਸਾਰੇ 220ਕੇਵੀ ਸਰਕਟਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ 220/66 ਕੇਵੀ ਦੇ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰਾਂ ਦੇ ਟਰਿਪ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਸਲ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਛੁਪਾਇਆ ਗਿਆ:-

- 220ਕੇਵੀ ਆਰ.ਟੀ.ਪੀ.-1 ਸਰਕਟ ਦੀ ਬੇਅ ਦੇ ਬਸ ਬਾਰ ਆਈਸੋਲੇਟਰ ਤੋਂ ਸਰਕਟ ਬ੍ਰੇਕਰ ਦੇ ਰੇਡ ਫੇਸ ਦੇ ਜੰਪਰ ਦਾ ਕਲੈੱਪ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਕੇ ਆਈਸੋਲੇਟਰ ਸਟਰਕਚਰ ਨਾਲ ਅਰਥ ਹੋਣਾ।
- 220ਕੇਵੀ ਅਮਲੋਹ-ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਲਾਈਨ ਦੀ ਟਰਿਪਿੰਗ।
- 220ਕੇਵੀ ਬੱਸੀ ਪਠਾਣਾ-ਆਰ.ਟੀ.ਪੀ. ਲਾਈਨ ਦੀ ਟਰਿਪਿੰਗ।

2. ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ 220ਕੇਵੀ ਸ/ਸ ਜੀ-1 ਵਿਖੇ ਮੈਂਟੀਨੈਂਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਬੁਝ ਕੇ ਨਿਘਾਰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਿਤੀ 19.01.2021 ਨੂੰ 220ਕੇਵੀ ਜੀ-1, ਅਮਲੋਹ ਅਤੇ ਬੱਸੀ ਪਠਾਣਾ ਵਿਖੇ ਬਲੈਕ ਆਊਟ ਹੋਇਆ।
3. 220ਕੇਵੀ ਸ/ਸ ਜੀ-1 ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰੂਟੀਨ ਮੈਂਟੀਨੈਂਸ ਦੌਰਾਨ ਈ.ਐਮ.ਆਰ. ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰਾਂ ਦੀ ਆਈ.ਆਰ. ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਸਿਲੀਕਾ ਜੈਲ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸਬੰਧੀ ਜਾਅਲੀ ਇੰਦਰਾਜ ਜਾਣਬੁਝ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਤੁਹਾਡੇ (ਇੰਜ: ਵਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ) ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਪਰੋਕਤ ਅਣਗਹਿਲੀਆਂ/ ਕੁਤਾਹੀਆਂ/ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਇਸ ਕਦਰ ਹਨ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਅਪੀਲ ਵਿਨਿਯਮ-1971 ਦੇ ਵਿਨਿਯਮ 05 (v ਤੋਂ ix) ਜੋ ਕਿ ਵਿਨਿਯਮ 08 ਨਾਲ ਪੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਅਧੀਨ ਅਨੁਸ਼ਾਸ਼ਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। "

After the receipt of the defence/ replies from Er. Nirmal Singh, Er. Vikramjit Singh and Sh. Varinderpal Singh, the comments of the Reporting and Controlling officers [i.e. the comments of SE/ P&M Circle, PSTCL, Ludhiana and CE/ P&M, PSTCL, Ludhiana i.r.o. CS no: 112 to 114 dated 13.05.2021] were obtained.

Upon the perusal of aforesaid comments, CMD, PSTCL being the competent authority, ordered the Departmental Enquiry and appointed Chief Engineer/ TS, PSTCL, Patiala as Inquiry officer. Accordingly, Dy. Chief Engineer/ HR & Admin, PSTCL office order no: 264 dated 25.04.2022 was issued.

Inquiry officer-cum-Chief Engineer/ TS, PSTCL, Patiala vide their memo no: 215 dated: 14.10.2022 submitted their detailed enquiry report.

The copy of the aforesaid mentioned Inquiry report was sent to Er. Nirmal Singh, Er. Vikramjit Singh and Sh. Varinderpal Singh on dated 26.10.2022 for their 'Rebuttal' giving one month time. Upon receipt of all 3 nos. rebuttals, the complete consolidated case pertaining to these Charge-sheets was put up before CMD, PSTCL.

Upon the perusal of the complete case, the competent authority decided to give the opportunity of 'Personal Hearing' to Er. Nirmal Singh, Er. Vikramjit Singh and Sh. Varinderpal Singh before Director/ Admin, PSTCL.

Accordingly, Director/ Admin, PSTCL gave the opportunity of personal hearing to Er. Nirmal Singh, Er. Vikramjit Singh and Sh. Varinderpal Singh on dated 13.02.2023. Er. Nirmal Singh, Er. Vikramjit Singh and Sh. Varinderpal Singh appeared before Director/ Admin, PSTCL on dated 13.02.2023 and after hearing the officers/ official in person, Director/ Admin, PSTCL sent his recommendations to CMD for taking final decision.

Upon the perusal of the complete case, the competent authority decided to get the case examine by Director/ Technical, PSTCL and to take his views. Accordingly, Director/ Technical, PSTCL examined the case and concluded that the concerned ASE is responsible in supervisory capacity (Gobindgarh-1, being his Hq. station) and the AEE and JE are directly responsible.

After perusing the complete case, the competent authority decides as follows:-


"After considering all the records made available on file, the following action is taken against each officer/ officials:-

1)	Sh. Nirmal Singh, Additional SE (Code no: 107257)	Censure
2)	Sh. Vikramjit Singh, AEE (Code no: 501059)	Three increments without cumulative effect be stopped
3)	Sh. Varinderpal Singh, JE (Code no: 603106)	Three increments without cumulative effect be stopped

In view of the above, Punjab State Transmission Corporation Limited (PSTCL) hereby impose the penalties w.r.t. Charge-Sheets Nos. 112, 113 & 114 dated 13.05.2021 as follows:-

- 1) Charge-sheet no. 112 dated 13.05.2021 against Sh. Nirmal Singh, Additional SE (Code no: 107257): '**Censure**'
- 2) Charge-sheet no. 113 dated 13.05.2021 against Sh. Vikramjit Singh, AEE (Code no: 501059): '**Three increments without cumulative effect be stopped**'
- 3) Charge-sheet no. 114 dated 13.05.2021 against Sh. Varinderpal Singh, JE (Code no: 603106): '**Three increments without cumulative effect be stopped**'

This Order is issued with the approval of the competent authority, please.



 4/5/2023
 ਉਪ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀ: / ਐਚ.ਆਰ. ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ,
 ਪੀ.ਐਸ.ਟੀ.ਸੀ.ਐਲ, ਪਟਿਆਲਾ ।

ਉਪਰੋਕਤ ਦਾ ਉਤਾਰਾ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਅਗੇਤਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹਿਤ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ:-

- 1) ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ/ ਪੀ ਤੇ ਐਮ., ਪੀ.ਐਸ.ਟੀ.ਸੀ.ਐਲ, ਲੁਧਿਆਣਾ।
- 2) ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ/ ਟੀ.ਐਸ., ਪੀ.ਐਸ.ਟੀ.ਸੀ.ਐਲ, ਪਟਿਆਲਾ
- 3) ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ/ ਐਚ.ਆਰ.ਡੀ, ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ, ਪਟਿਆਲਾ।
- 4) ਉਪ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ/ ਟੈਕਨੀਕਲ ਆਡਿਟ, ਪੀ.ਐਸ.ਟੀ.ਸੀ.ਐਲ., ਪਟਿਆਲਾ।
- 5) ਉਪ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ/ ਤਕਨੀਕੀ, ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ, ਪਟਿਆਲਾ।
- 6) ਉਪ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ/ ਪੀ ਤੇ ਐਮ ਹਲਕਾ, ਪੀ.ਐਸ.ਟੀ.ਸੀ.ਐਲ, ਲੁਧਿਆਣਾ।
- 7) ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ/ ਸੇਵਾਵਾਂ-1, ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ, ਪਟਿਆਲਾ।
- 8) ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ/ ਸੇਵਾਵਾਂ-3, ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ, ਪਟਿਆਲਾ।
- 9) ਉਪ ਸਕੱਤਰ/ ਅਮਲਾ, ਪੀ.ਐਸ.ਟੀ.ਸੀ.ਐਲ., ਪਟਿਆਲਾ।
- 10) ਵਧੀਕ ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ/ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ (ਪੀ ਤੇ ਆਰ), ਪੀ.ਐਸ.ਟੀ.ਸੀ.ਐਲ., ਪਟਿਆਲਾ।
- 11) ਸੀਨੀ:ਕਾ:ਕਾ:ਇੰਜੀ:/ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਮੰਡਲ, ਪੀ.ਐਸ.ਟੀ.ਸੀ.ਐਲ., ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ।
- 12) ਸੀਨੀ:ਕਾ:ਕਾ:ਇੰਜੀ:/ ਪੀ ਤੇ ਐਮ ਮੰਡਲ-1, ਪੀ.ਐਸ.ਟੀ.ਸੀ.ਐਲ., ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ।
- 13) ਸੀਨੀ:ਕਾ:ਕਾ:ਇੰਜੀ:/ ਪੀ ਤੇ ਐਮ ਮੰਡਲ-2, ਪੀ.ਐਸ.ਟੀ.ਸੀ.ਐਲ., ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ।
- 14) ਸੀਨੀ:ਕਾ:ਕਾ:ਇੰਜੀ:/ ਪ੍ਰਸੋਨਲ, ਪੀ.ਐਸ.ਟੀ.ਸੀ.ਐਲ, ਪਟਿਆਲਾ।
- 15) ਡਿਪਟੀ ਮੈਨੇਜਰ/ ਗੁਪਤ ਗਜਟੀ ਭਾਗ, ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ, ਪਟਿਆਲਾ।
- 16) ਲੇਖਾ ਅਫਸਰ/ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਲੇਖਾ, ਪੀ.ਐਸ.ਟੀ.ਸੀ.ਐਲ, ਪਟਿਆਲਾ।
- 17) ਲੇਖਾ ਅਫਸਰ/ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਲੇਖਾ, ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ, ਪਟਿਆਲਾ।
- 18) ਇੰਜੀ: ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ, (ਕੋਡ ਨੰ. 107257), ਵਧੀਕ ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਪੁੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਦਫਤਰ: ਵੰਡ ਹਲਕਾ, ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ., ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ।
- 19) ਇੰਜੀ: ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਕੋਡ ਨੰ. 501059, ਸਹਾਇਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ/ ਟੀ.ਐਲ., ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ ਅਧੀਨ ਪੀ ਤੇ ਐਮ ਮੰਡਲ-2, ਪੀ.ਐਸ.ਟੀ.ਸੀ.ਐਲ., ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ।
- 20) ਸ਼੍ਰੀ ਵਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਆਈ.ਡੀ. ਨੰ. 603106, ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ/ 220 ਕੇਵੀ ਸਬ-ਸਟੇਸ਼ਨ, ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ-1 ਅਧੀਨ ਪੀ ਤੇ ਐਮ ਮੰਡਲ-1, ਪੀ.ਐਸ.ਟੀ.ਸੀ.ਐਲ., ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ (ਪੰਜਾਬ)।

ਰਜਿਸਟਰਡ

ਰਜਿਸਟਰਡ


4/5/23

ਉਪ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ/ ਐਚ.ਆਰ. ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ,
ਪੀ.ਐਸ.ਟੀ.ਸੀ.ਐਲ, ਪਟਿਆਲਾ।

6349/72
04/05/23

ਸੀ.ਸੀ.

- 1) ਸੀਨੀ: ਨਿੱਜੀ ਸਕੱਤਰ ਟੂ ਸੀ.ਐਮ.ਡੀ, ਪੀ.ਐਸ.ਟੀ.ਸੀ.ਐਲ, ਪਟਿਆਲਾ ਜੀ।
- 2) ਸੀਨੀ: ਨਿੱਜੀ ਸਕੱਤਰ ਟੂ ਸੀ.ਐਮ.ਡੀ, ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ, ਪਟਿਆਲਾ ਜੀ।
- 3) ਸੀਨੀ: ਨਿੱਜੀ ਸਕੱਤਰ ਟੂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ/ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ, ਪੀ.ਐਸ.ਟੀ.ਸੀ.ਐਲ, ਪਟਿਆਲਾ ਜੀ।
- 4) ਸੀਨੀ: ਨਿੱਜੀ ਸਕੱਤਰ ਟੂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ/ ਟੈਕਨੀਕਲ, ਪੀ.ਐਸ.ਟੀ.ਸੀ.ਐਲ, ਪਟਿਆਲਾ ਜੀ।